

**Rückrufaktion Mitsubishi Softwareupdate ASC-ECU (R30368)
ASX (GA0W) MY18, Eclipse Cross (GK1W) MY18
Outlander (GF0W) MY 17-18, Outlander PHEV (GG2W) MY17-18**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihre Sicherheit und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat für uns höchste Priorität. Wie uns das Herstellerwerk informierte, muss an Ihrem Fahrzeug ein Softwareupdate der ASC-ECU (Steuergerät der Fahrdynamik-Regelung) durchgeführt werden.

Der Hersteller Mitsubishi Motors Japan hat im Rahmen interner Qualitätskontrollen festgestellt, dass es bei den o. g. Fahrzeugen in bestimmten Fahrsituationen, in denen sich die Hydraulikpumpe aktiviert, zur Zurücksetzung der ASC-ECU (Steuergerät der Fahrdynamik-Regelung) kommen und damit die Fahrstabilität beeinträchtigt werden kann.

Deshalb bitten wir Sie, mit einem **autorisierten Mitsubishi-Servicepartner** einen Termin zu vereinbaren, um eine neue Version der Software für die ASC-ECU (Steuergerät der Fahrdynamik-Regelung) - selbstverständlich für Sie kostenlos vor Ort beim Servicepartner – aufspielen zu lassen.

Wichtiger Hinweis: Sie erhalten dieses Schreiben und ggf. eine Erinnerung auch dann, wenn Sie Ihr Fahrzeug bereits in den letzten 18 Monaten abgemeldet haben, da Sie als letzter bekannter Fahrzeughalter beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) registriert sind und das Fahrzeug nicht wieder in Deutschland zugelassen wurde.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

